

## Echouement d'un thonier à Papeete... faute de veille!



Jeudi 3 novembre à 23h50, le JRCC Tahiti a été alerté sur la radio VHF 16 par le navire de pêche Mokai 1 après son échouement sur le platier de la passe du port de Papeete à Tahiti, révèle le JRCC..

Il s'agit d'un thonier de 15 mètres avec cinq personnes à bord dont un enfant âgé de 2 ans. L'échouement serait dû à l'assoupissement du marin qui assurait le quart lors de l'incident.

Le port autonome de Papeete a immédiatement envoyé une embarcation sur place mais n'a pu évacuer l'équipage en raison de la forte houle et des déferlantes sur le platier.

Le JRCC Tahiti a alors aussitôt engagé l'hélicoptère Dauphin inter-administrations qui avait déjà été placé en alerte pour hélitreuiller les naufragés.

Ils ont tous été déposés sains et saufs à l'hôpital du Taaone pour des examens complémentaires vendredi 4 novembre à 01h20.

En matinée, aucune pollution n'avait été constatée.

Les opérations de déséchouement doivent avoir lieu aujourd'hui dans l'après-midi.